


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
профсоюзного комитета
Протокол № 1


Н. В. Мачитиева
«12» января 2021 г.

Директор
ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина


В. А. Римша
«12» января 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда

ИОТ – 054 – 2021 г. при работе на балансировочном станке

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе на балансировочном станке допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.2 Работник при работе на балансировочном станке обязан:

- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
- Соблюдать требования охраны труда.

1.3 При работе на балансировочном станке на работника возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

-вращающиеся части оборудования;
-опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело человека;

1.4 Работники при работе на балансировочном станке должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду и технологическую обувь.

2.2 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

2.3 Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

2.4 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования.

2.5 Балансировочный станок должен быть надёжно заземлён.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Перед балансировкой необходимо очистить колесо от грязи и камней в покрышке.
3.2 При работе на балансировочном станке необходимо:

- Опустите защитный кожух.
- Запустить балансировочный станок кнопкой «пуск».
- Если возникла необходимость прервать вращение, то необходимо нажать на кнопку «экстренное торможение».

- До полной остановки защитный кожух поднимать не допускается.

3.3 Не допускается:

- Производить сборку, ремонт или техническое обслуживание станка без полного отключения его от питающей сети.
- Тормозить рукой балансируемое колесо.
- Запускать при открытом защитном кожухе.

3.4 Корпус балансировочного станка надо периодически очищать от грязи и пыли влажной тряпкой. Не допускается попадание воды внутрь станка.

3.5 Необходимо периодически проверять затяжку болтов крепления станка к фундаменту.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

- Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

- Немедленно сообщить по телефону «01, 112» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны. Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

- Организовать встречу пожарной команды.

- Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

- Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести в порядок рабочее место.

5.2 Выключить оборудование. Убрать инструмент в отведенное для них место.

5.3 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место.

5.4 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

5.5 Об окончании работы и всех замечаниях, недостатках доложить непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
директора по безопасности

И.В. Римша

С инструкцией ознакомлен(а)

Дата

Подпись

Ф. И. О.